

Servisní list

DODAVATEL



BAXA servis  
s.r.o.

Slov. nár.  
povstání  
2652/22  
Most 1  
434 01  
Česko  
IČO: 07856920  
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl.534  
Višňová 303/2  
Most 1  
434 01  
Česko  
IČO: 25462121

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE  
240108478

ADRESA PROVEDENÍ  
Višňová 303/2, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU  
Servis/Oprava

Informace o zařízení

NÁZEV  
Přístupový systém

KATEGORIE  
Přístupový systém

Výkaz práce

| POPIS               | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKOVÁ CENA |
|---------------------|----------|-----------|--------------|
| SERVISNÍ práce RFID | 4        | 650,00 Kč | 2 600,00 Kč  |
|                     |          |           | 2 600,00 Kč  |

Dodaný materiál

| NÁZEV                                    | KÓD        | SKLAD                 | KÓD<br>DODAVATELE | MNOŽSTVÍ | CENA    | CELKOVÁ<br>CENA |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|
| Nebyl použit žádný spotřební<br>materiál | NO-<br>MAT | Spotřební<br>materiál | NO-MAT            | 1 ks     | 0,00 Kč | 0,00 Kč         |
|                                          |            |                       |                   |          |         | 0,00 Kč         |

Cestovné

| VZDÁLENOST | POPIS        | CENA      |
|------------|--------------|-----------|
| 10         | Doprava Most | 250,00 Kč |
|            |              | 250,00 Kč |

|                                            |             |            |           |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| DAŇOVÁ SAZBA                               | ZÁKLAD DANĚ | SAZBA DANĚ | DAŇ       | CELKOVÁ CENA |
| Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%) | 2 850,00 Kč | 12 %       | 342,00 Kč | 3 192,00 Kč  |

DRUH PLATBY  
Faktura

POPIS  
Příprava na firmě před odjezdem na panelový dům. Po příjezdu kontrola otevírání dveří ve všech vchodech. Kontrola kabeláže ve dveří rámu ve všech vchodech. Zjištěna závada ve vchodě 304 a ve vchodě 303. Zjištěny mechanické závady na zámku od dveří. Závady odstraněny. Odzkoušení otevírání přes DT s nájemníky panelového domu ve všech vchodech. Kontrola zvonkové jednotky a odzkoušení otevírání dveří přes kód. Vše provozuschopné. Práce byla provedena ve dvou technikách.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU  
Provozuschopný

DATUM PROVEDENÍ  
17. prosinec 2024

Podpis technika

Podpis zákazníka



17. prosinec 2024  
Tomáš Matuš



17. prosinec 2024  
Ivana Grégrová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.