

## Servisní list

## DODAVATEL

**BAXA servis  
s.r.o.**

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

## OBJEDNATEL

**Stavební bytové družstvo  
Krušnohor**

Čsl. armády 1766/84

Most 1

434 01

Česko

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

## KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků bl. 19**

Čsl. armády 1856/1

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25472178

## Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE

240108385

ADRESA PROVEDENÍ

Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU

Servis/Oprava

## Informace o zařízení

NÁZEV

Kamerový systém

KATEGORIE

Kamerový systém

## Výkaz práce

| TECHNIK       | POPIS               | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKOVÁ CENA |
|---------------|---------------------|----------|-----------|--------------|
| David Kříbala | SERVISNÍ práce CCTV | 1        | 650,00 Kč | 650,00 Kč    |
| Tomáš Matuš   | SERVISNÍ práce CCTV | 1        | 650,00 Kč | 650,00 Kč    |
|               |                     |          |           | 1 300,00 Kč  |

## Dodaný materiál

| NÁZEV                                 | KÓD    | SKLAD              | KÓD<br>DODAVATELE | MNOŽSTVÍ | CENA    | CELKOVÁ<br>CENA |
|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|
| Nebyl použit žádný spotřební materiál | NO-MAT | Spotřební materiál | NO-MAT            | 1 ks     | 0,00 Kč | 0,00 Kč         |
|                                       |        |                    |                   |          |         | 0,00 Kč         |

Cestovné

| VZDÁLENOST | POPIS        | CENA      |
|------------|--------------|-----------|
| 10         | Doprava Most | 250,00 Kč |
|            |              | 250,00 Kč |

|                                            |             |            |           |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| DAŇOVÁ SAZBA                               | ZÁKLAD DANĚ | SAZBA DANĚ | DAŇ       | CELKOVÁ CENA |
| Provedeno na stavbě určené k bydlení (12%) | 1 550,00 Kč | 12 %       | 186,00 Kč | 1 736,00 Kč  |

DRUH PLATBY  
Faktura

POPIS  
Po příjezdu na panelový dům. Zjišťování příčin vadného obrazu z kamerové jednotky číslo 3. Kontrola pospojení koaxiálního vedení. Kontrola BNC konektorů u vstupu do NVR. Z důvodu překážek se nelze dostat k samotné kamerové jednotce. Z toho důvodu nebyla oprava dokončena. Se zákazníkem domluveno v pokračování opravy po vystěhování prostoru.  
Práce byla provedena ve dvou technikách.

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU  
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ  
18. prosinec 2024

Podpis technika

Podpis zákazníka



18. prosinec 2024  
Tomáš Matuš



18. prosinec 2024  
Jiří Maria Sieber

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zaslání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.