

SERVISNÍ LIST | R00042026



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085
Růžová 3085
43401 Most
IČ: 28741374 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11**
Číslo zakázky: **250108527**

Číslo objednávky:

DRUH



PK KONTROLA RR **SERVIS**

TYP



EZS CCTV RFID **EV** DATA ELEKTRO JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjištění příčin nefunkčního zvonkového systému. Proměření napájecích částí systému. Kontrola průchodnosti přívodní kabeláže od jednotky zvonků do spojovací krabice proměřením. Po kontrole a restartu, systém plně funkční. Práce provedeny ve dvou technických.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-11-SER - SERVISNÍ práce	4
524-11-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Křibala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Kotátková Alena
06. 01. 2026