

SERVISNÍ LIST | R07652025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085
Růžová 3085
43401 Most
IČ: 28741374 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11**
Číslo zakázky: **250108403**

Číslo objednávky:

DRUH



PK KONTROLA RR **SERVIS**

TYP



EZS CCTV **RFID** EV DATA ELEKTRO JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří (3087) ovládané přes zvonkový systém. Provedená kontrola funkčnosti zvonkové jednotky zapnutím volby v nastavení jednotky zvonků. Kontrola průchodnosti kabeláže od zvonkové jednotky k odchodovému tlačítku. Kontrolou zjištěn upadlý vodič. Po spojení vodiče a kontrole vše funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-11-SER - SERVISNÍ práce	2
524-11-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU




ÚDAJE



Technik: **Radek Dostál**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL




Kotátková Alena
08. 01. 2026